



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des folgenden Zwischenfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ereignis	Führerlose Lokomotive weggerollt und entgleist
Ereignisart	Entlaufenes Fahrzeug
Ort, Datum, Zeit	Realp (UR), 25. September 2018, ca. 12:00 Uhr
Reg.-Nr.	2018092502
Verkehrsmittel	Eisenbahn

Beteiligte Unternehmen

Eisenbahnverkehrsunternehmen	Dampfbahn-Furka-Bergstrecke AG (DFB), Andermatt
Infrastrukturbetreiberin	Dampfbahn-Furka-Bergstrecke AG (DFB), Andermatt
Weitere Unternehmen	Matterhorn Gotthard Bahn (MGB), Brig

Beteiligte Personen Lokführer, Jahrgang 1975, DFB

Beteiligte Fahrzeuge Lokomotive HGm 4/4 Nr. 61, MGB

Schäden

Personen	Keine
Verkehrsmittel	Die Lokomotive wurde am kompletten Fahrwerk und seitlich am Wagenkasten stark beschädigt.
Infrastruktur	Geringe Beschädigungen am Gleis und an der Zahnstange.

Kurzbeschreibung

Bei einer Baustelle auf der Strecke zwischen Realp DFB und Tiefenbach DFB wurde eine Lokomotive abgestellt. Mehrere Stunden später ist sie unbemerkt weggerollt, nach rund 700 m in einer Kurve mit allen vier Achsen entgleist und ca. 2 m neben der Gleisachse aufrecht zum Stehen gekommen. Es befand sich kein Lokführer auf der Lokomotive.

Bern, 27. September 2018